

# TÜV NORD OccasionKeuring Personenwagen Technische inspectie



## 1 Opdrachtgever

Naam opdrachtgever

[REDACTED]

### Keurlocatie

Naam: TUV Nord Nederland BV  
 Adres: Tweelingenlaan 145  
 Postcode & Plaats: 7324 AR Apeldoorn  
 Telefoon: 055 3788130  
 Fax: 055 3788140

## Objectgegevens

Voertuig merk: Toyota  
 Voertuig type: Personenauto  
 Uitvoering: Avensis Verso 2.0 VVT-I  
 Carrosserie: MPV  
 Kenteken: [REDACTED]  
 Chassisnummer: JTEGH22B300001111  
 Afgelezen Km. stand: 191.126 km  
 Datum eerste toelating: 14.11.2002  
 APK vervaldatum: 19.01.2012  
 Laatste bekende onderhoudsbeurt: 176.444 km op 18.01.2011

## 2 Resultaat

Technische conditie:

	APK Afkeur	reparatie Advies	Aandacht punt	Geen gebreken
Motorruimte			X	V
Uitlaatsysteem				V
Aandrijving				V
Remsysteem		X	X	
Stuurinrichting			X	V
Electrische installatie				V
Carrosserie / Chassis			X	V
Onderstel			X	V
Exterieur			X	X
Front			X	X
Linkerzijde				V
Rechterzijde				V
Achterzijde				V
Overig				V
Interieur				V
Koffer/laadruimte				V
Bedieningsorganen cabine			X	V
Proefrit		X		
Bijzondere beproevingen				V

code verklaring:

AF = APK afkeerpunt

RA = reparatie advies

AA = aandachtspunt

Algehele conditie

Het voertuig verkeert, behoudens de in het rapport gemelde opmeringen, in een technisch goede conditie.

De voorremmen lopen "aan", het is raadzaam om dit op korte termijn te verhelpen en hierbij moet vastgesteld worden of de remblokken niet oververhit zijn geweest en vervangen dienen te worden.



### 3 Voertuig inventarisatie

	ja	nee	nvt		ja	nee	nvt
<b>3A Voertuig</b>							
Voertuighistorie gecontroleerd in NAP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Trendbreuk aanwezig volgens NAP	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Aantal NAP mutaties		10					
NAP certificaat aangevraagd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Aantal voertuig sleutels		1					
Afstandsbediening alarm / cv	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aantal afstandsbedieningen		1	
Krik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Reservewiel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Thuis COMER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EHBO uitrusting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Gevarendriehoek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Gereedschapset	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<b>3B Voertuigpapieren</b>							
Kentekenbewijs deel I / Ia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Kentekenbewijs deel II / Ib	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Duplicaatcode		OO		Duplicaatcode correct	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geldig APK rapport	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Onderhoudsboekje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Onderhoudsboekje bijgewerkt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Instructieboekje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
(SCM) certificaat alarm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Op verzoek van de opdrachtgever, klant x, is het op de voorpagina beschreven voertuig geïnspecteerd op: aanwezigheid van technische gebreken, en aanwezigheid van schade door aanrijding. Het interieur en exterieur is niet beoordeeld op gebruikssporen.

Aldus naar waarheid opgemaakt, TÜV NORD Nederland B.V.,

Naam keurmeester :

Datum : 3 november 2011

Handtekening :

4	Motorruimte	Bevinding	Cat.	Opmerking
04.01	Motor (algemeen)	ok, toelichting	AA	Geringe oliesporen aan distributiezijde (rechts)
04.04	Motorophanging	ok		
04.05	Motorcarter	ok		
04.06	Niveau motorolie	ok, toelichting		Tussen min. en max. op de peilstok
04.07	Vloeistofniveau koelsysteem motor	ok, toelichting		Tussen min. en max.niveau
04.08	Koelsysteem antivriesbescherming	ok, toelichting		Vorstbescherming tot - 48 °C
04.09	Radiator	ok		
04.10	Koelventilator	ok		
04.11	Waterpomp	ok		
04.12	Conditie Koelsysteem overig	ok		
04.13	Inlaatsysteem	ok		
04.14	Luchtfilterelement	ok		
04.15	Smookklephuis	ok		
04.16	Gas-regelstangstelsel	ok		
04.17	Brandstofsysteem	ok, toelichting		Benzine
04.18	Brandstofleidingen	ok		
04.19	Distributieriem/-ketting	ok, toelichting		Advies: Onderhouden volgens fabrieksvoorschriften
04.20	Multiriemen / V-snaren	ok		
04.21	Conditie poelies	ok		
04.22	Aircopomp	ok		
04.23	Aircoradiator	ok		
04.24	Vloeistofniveau ruitensproeierinstallatie	ok		
04.25	Cilinder compressie	ok		Niet beoordeeld

5	Uitlaatsysteem	Bevinding	Cat.	Opmerking
05.01	Uitlaatsysteem	ok		
05.02	Ophanging uitlaatsysteem	ok		
05.03	Uitlaatspruitstuk	ok		
05.04	Turbo	niet van toepassing		
05.05	Voorpijp	ok		
05.06	Lambda sonde	ok		
05.07	Katalysator / roetfilter	ok		
05.08	Middendemper	ok		
05.09	Achterdemper	ok		

6	Aandrijving	Bevinding	Cat.	Opmerking
06.01	Vloeistofniveau koppeling	ok		
06.02	Koppeling Speling	ok		
06.03	Transmissie	ok, toelichting		Handgeschakeld
06.04	Versnellingsbak / Automaat uitwendig	ok		
06.05	Versnellingsbak / Automaat ophanging	ok		
06.06	Differentieel	ok		
06.07	Aandrijfassen / Homokineet	ok		
06.08	Cardanas / ophanglager	niet van toepassing		

## 7 Remmen

07.01	Vloeistofniveau remsysteem	ok		
07.02	Vochtgehalte in remvloeistof	ok, toelichting		Vochtgehalte: > 1% (max: 3%)
07.03	Rembekrachtiger	ok		
07.04	Hoofdremcilinder	ok		
07.05	Remdrukregeling	ok		
07.06	ABS / EBS	ok		
07.07	Remleidingen voor	ok		
07.08	Remslangen voor	ok		
07.09	Remschijven voor	ok		
07.10	Remklauw voor	ontoereikend	RA	Remmen lopen "aan" . onderhoud noodzakelijk
07.11	Remvoering LV	ok, toelichting		Resterend voeringmateriaal > 60%
07.12	Remvoering RV	ontoereikend	RA	Waarschijnlijk ververhit geweest door aanlopende remmen
07.13	Remleidingen achter	ok		
07.14	Remslangen achter	ok		
07.15	Remschijven achter	ok		
07.16	Remklauw achter	ok, toelichting	AA	Handremwerking Links 60% minder dan Rechts
07.17	Wielremcilinder achter	niet van toepassing		
07.18	Remvoering LA	ok, toelichting		Resterend voeringmateriaal > 50%
07.19	Remvoering RA	ok, toelichting		Resterend voeringmateriaal > 50%

## 8 Stuurinrichting

08.01	Stuurbekrachtiging algemeen	ok		
08.02	Stuurservopomp/leidingen	roestvorming	AA	Leidingen aangetast door roestvorming
08.03	Vloeistofniveau (servo) stuurhuis	ok		
08.04	Stuurhuis	ok, toelichting	AA	Zeer geringe lekkage. (stuurhuishoezen vetlig)
08.05	Stuurhuis bevestiging	ok		
08.06	Stuurstangen	ok		
08.08	Spoorstangen	ok		

## 9 Electriche installatie

09.01	Startmotor werking	ok, toelichting		Startspanning: 10,52 V.
09.02	Startmotor bevestiging	ok		
09.03	Dynamo werking	ok		
09.04	Dynamo bevestiging	ok		Gemeten laadspanning 14,42 V.
09.05	Accu algehele toestand	ok, toelichting		
09.06	Accu bevestiging	ok		
09.07	Accu conditie	ok, toelichting		Gemeten accu capaciteit: 100%
09.08	Accu laadtoestand	ok, toelichting		Accu 100% geladen
09.09	Bougiekabels	ok		

## 10 Carrosserie / Chassis

10.01	Binnenzijde front	ok		
10.02	Schutbord	ok		
10.03	Binnenscherm links	ok		
10.04	Veerpootbevestiging links	ok		
10.05	Chassisbalk links	ok		
10.06	Binnenscherm rechts	ok		
10.07	Veerpootbevestiging rechts	ok		
10.08	Chassisbalk rechts	ok		
10.09	Gemeten lakdikte	ok, toelichting		Hoogste waarde: 208 µm. Laagste waarde: 129 µm.
10.10	Deuren / sluiting	ok		
10.11	Bodemplaat Links	roest	AA	Roestvorming
10.12	Bodemplaat Rechts	roest	AA	Roestvorming
10.13	Brandstoftank	ok		

**11 Onderstel**

11.01	Vooras	ok		
11.02	Wielophanging voor	ok		
11.03	Veersysteem voor	ok		
11.05	Schokdempers voor	ok		
11.07	Stabilisatorstang voor	ok		
11.08	Lagering stabilisator voor	ok		
11.09	Reactie-armen voor	ok		
11.10	Vooras Fusee-kogel speling	ok		
11.11	Homokineet-koppeling aandrijfassen	ok		
11.12	Achteras	ok		
11.13	Wielophanging achter	ok, toelichting	AA	Beginnende scheurvorming asrubbers
11.14	Veersysteem achter	ok		
11.16	Schokdempers achter	ok		
11.18	Stabilisatorstang achter	ok		
11.19	Lagering stabilisator achter	ok		
11.20	Reactie-armen achter	ok		
11.23	Wiellagers voor	ok		
11.25	Wiellagers achter	ok		
11.27	Banden Fabrikaat	ok, toelichting		Dunlop
11.28	Banden Maat	ok, toelichting		205/60R16 92H
11.29	Bandenspanning	ok		
11.30	Band linksvoor profieldiepte	ok, toelichting		Profieldiepte: 3,5 mm.
11.31	Band rechtsvoor profieldiepte	ok, toelichting		Profieldiepte: 3,6 mm.
11.32	Band rechtsachter profieldiepte	ok, toelichting	AA	Profieldiepte: 2,6 mm.
11.33	Band linksachter profieldiepte	ok, toelichting		Profieldiepte: 3,0 mm.
11.34	Velgen voor	licht beschadigd		Alu velg
11.36	Velgen achter	licht beschadigd		Alu velg
11.43	Handremkabel(s)	ok		

**12 Exterieur - Frontzijde**

12.01	Plaatdelen	ok		
12.02	Verlichtingsunit linksvoor	ok		
12.05	Richtingaanwijzer links	ok		
12.06	Verstraler / mistlamp links	ok		
12.09	Voorbumper	ok		
12.10	Kentekenplaat / houder	ok		
12.12	Verlichtingsunit rechtsvoor	ok		
12.15	Richtingaanwijzer rechts	ok		
12.16	Verstraler / mistlamp rechts	ok		
12.19	Voorruit	ok, toelichting	AA	Steenslag beschadigingen
12.21	Ruitenwissers	ok		
12.22	Ruitensproeierinstallatie	ok		

**13 Exterieur - Linkerzijde**

13.01	Plaatdelen links	ok		
13.02	Zij-richtingaanwijzer links	ok		
13.05	Voorportier	ok		
13.07	Buitenspiegel	ok		
13.08	Buitenspiegel (electr. Verstelling)	ok		
13.10	Achterportier	ok		

**14 Exterieur - Rechterzijde**

14.01	Plaatdelen rechts	ok		
14.02	Zij-richtingaanwijzer rechts	ok		
14.05	Voorportier	ok		
14.07	Buitenspiegel	ok		
14.08	Buitenspiegel (electr. Verstelling)	ok		
14.10	Achterportier	ok		

**15 Exterieur - Achterzijde**

15.01	Achterraam	ok		
15.05	Achterklep/kofferdeksel	ok		
15.06	Ruitenwisher	ok		
15.07	Kentekenplaat / houder	ok		
15.08	Kentekenplaatverlichting	ok		
15.10	Plaatwerk	ok		
15.11	Achterlichten links	ok		
15.12	Achterlichten rechts	ok		
15.13	Achterbumper	ok		
15.14	Trekhaak	ok, toelichting		Afneembare kogel
15.15	Stekkerdoos	ok, toelichting		7 polige stekkerdoos
15.16	Hulpkoppeling	ok		

**16 Exterieur - Overig**

16.01	Dak	ok		
16.02	Schuifdak / dakluik	niet van toepassing		
16.03	Vouwdak / afdekking	niet van toepassing		

**17 Interieur**

17.01	Interieur algemeen	ok, toelichting		Gebruiksporen
17.06	Bestuurdersstoel	ok		
17.07	Passagierstoel	ok		
17.08	Veiligheids gordel voor	ok		
17.09	Armsteun(-en ) voor	ok		
17.10	Achterbank	ok		
17.11	3e zitrij	ok		
17.12	Veiligheids gordel achter	ok		
17.13	Armsteun(-en ) achter	ok		
17.14	Hoofdsteunen	ok		
17.22	Binnenspiegel	ok		

**18 Koffer/laadruimte**

18.01	Kofferruimte	ok		
18.02	Kofferruimte bekleding	ok		
18.03	Hoedenplank / afscherming	ok		
18.07	Reservewiel	ok, toelichting		Thuis komer, onder de bodemplaat bevestigd

**19 Bedieningsorganen cabine**

19.01	Stuurslot / stuurwiel	ok		
19.02	Claxon	ok		
19.03	Clignoteur	ok		
19.04	Bediening verlichting	ok		
19.05	Ruitenwisser / sproeier bediening	ok		
19.06	Cruise control	niet van toepassing		
19.07	Instrumentenpaneel	ok		
19.08	Dashboardverlichting	ok		
19.09	Hoogteverstelling koplampen	ok		
19.10	Middenconsole	ok		
19.11	Boordcomputer	ok		
19.12	Verwarming	ok		
19.13	Ventilator	ok		
19.14	Airconditioning	ok, toelichting		Koudelucht uitstroom 8° Celsius
19.15	Standverwarming	niet van toepassing		
19.16	Achterrautverwarming	ok		
19.17	Waarschuwingsinstallatie	ok		
19.18	Autoradio / cass / CD	niet getest		
19.19	Navigatiesysteem	niet van toepassing		
19.21	Handrem bediening	ok		
19.22	Versnellingspook	ok		
19.23	Rempedaal	ok		
19.24	Koppelingspedaal	ok		
19.25	Gaspedaal	ok		
19.26	ABS / ESP	ok		
19.27	Airbag uitschakeling pass.zijde	niet van toepassing		
19.28	Centrale portiervergrendeling	ok		
19.29	Electrische raambediening	ok		
19.30	Diefstalarminstallatie	ok, toelichting		Org. startblokkering

**20 Proefrit**

20.01	Stuurslot	ok		
20.02	Motor starten	ok		
20.03	Waarsch. / controlelampjes oliedruk	ok		
20.04	Waarsch. / controlelampjes handrem	ok		
20.05	Waarsch. / controlelampjes ABS	ok		
20.06	Waarsch. / contr.lampje dynamo	ok		
20.07	Waarsch. / controlelampjes clignoteur	ok		
20.08	Waarsch. / controlelampjes	ok		
20.09	Waarsch. / controlelampjes dimlicht	ok		
20.10	Waarsch. / controlelampjes grootlicht	ok		
20.12	Waarsch. / contr.lampje voorgloeien	niet van toepassing		
20.14	Werking instrumenten snelheidsmeter	ok		
20.15	Werking instrumenten toerenteller	ok		
20.16	Werking instrumenten koelwatertemp.	ok		
20.17	Werking instrumenten oliedrukmeter	niet van toepassing		
20.18	Werking instrumenten brandstofmeter	ok		
20.19	Motor accelereren	ok		
20.20	Koppeling werking	ok		
20.21	Schakeling transmissie	ok		
20.22	Voetrem werking	ok		
20.23	Voetrem pedaalspeling	ok		
20.24	Voetrem pedaalweg	ok		
20.25	Handrem werking	ok		
20.26	Besturing speling	ok		
20.27	Besturing gangbaarheid	ok		
20.28	Besturing rechtuitrijden	ok		
20.29	Besturing middenstand	ontoereikend	RA	Stuurspaak scheef. Advies voertuig uitlijnen.
20.30	Rijgeluiden motor	ok		
20.32	Rijgeluiden aandrijflijn (muv. Motor)	ok		
20.40	Koplamphoogteregeling	ok		
20.41	Verwarming / ventilatie	ok		
20.42	Airconditioning	ok		
20.43	Standverwarming	niet van toepassing		
20.44	Chauffer- / Bijrijdersstoel	ok		
20.45	Stoelverwarming	niet van toepassing		

**21 Bijzondere beproevingen (op aanvraag)**

21.01	Foutcodes / storingen OBD	ok		
21.02	Foutcodes / storingen ABS	ok		
21.03	Foutcodes / storingen Airbag	ok		
21.04	Beproeving remsysteem	ok		
21.05	Beproeving schokdemperwerking	ok		
21.06	4-gas meting B / LPG / CNG	ok		
21.07	Roetmeting	niet van toepassing		
21.08				

Foto linksvoor



Foto rechtsachter



Foto motor



Foto instrument



Foto scheurvorming reactiearm achteras



Foto roestvorming op olie leidingen



Foto oliesporen motor



Foto roestvorming bodemplaat





Nationale Auto Pas

Tuv Nord Nederland BV  
Tweelingenlaan 145  
7324 AR APELDOORN

# Certificaat

Deze auto staat geregistreerd in de databank van de **Nationale Auto Pas**. Op de pas staan de geregistreeerde tellerstanden van de auto met de daarbij horende data van registratie. Voor informatie: [www.autopas.nl](http://www.autopas.nl)

kenteken	merk/model/uitvoering	
43-NS-HF	TOYOTA AVENSIS VERSO 2.0 VVT I 7 SEATER	
1e afgifte datum	bouwjaar*	pasnummer
kentekenbewijs deel 1A in Nederland		
30-01-2004	2002	6361051

huidige tellerstand

---

**Stand nu 191126**

de tellerstand van deze auto is logisch verklaarbaar

datum	tellerstand	datum	tellerstand	datum	tellerstand
18-01-2011	176444				
12-01-2010	161106				
11-12-2008	146888				
14-12-2007	129474				
19-12-2006	119379				
03-08-2006	107000				
19-01-2006	94197				
16-07-2005	86662				
28-06-2005	85962				

## Toelichting

Deze auto is voorzien van een 6-cijferige teller.

- \* Deze auto is eerder buiten Nederland geregistreerd geweest. Datum 1e toelating buiten Nederland wijkt af van de datum 1e afgifte kentekenbewijs in Nederland. Over de periode tussen beide data zijn geen gegevens bekend.

De Stichting Nationale Auto Pas is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door deelnemer of derden onjuist ingevoerde of ingevoerde onjuiste gegevens.



Stichting Nationale Auto Pas Postbus 75524, 1118 ZN Schiphol. De Nationale Auto Pas is een initiatief van ANWB, BOVAG, RAI Vereniging en VNA