

TÜV NORD OccasionKeuring Camper Technische inspectie



1 Opdrachtgever

Naam opdrachtgever

[REDACTED]

Keurlocatie

Naam: TÜV NORD Nederland B.V.
Adres: Tweelingenlaan 145
Postcode & Plaats: 7324 AR Apeldoorn
Telefoon: 055 3788130
Fax: 055 3788140

Objectgegevens

Voertuig merk: CHAUSSON
Voertuig type: Camper
Uitvoering: Trigano
Carrosserie: Welcome 95
Kenteken: Niet bekend
Chassisnummer: ZFA250000011111111
Afgelezen Km. stand: 14.602 km
Datum eerste toelating: 11.11.2009
APK vervaldatum: Niet bekend
Laatst bekende onderhoudsbeurt: Niet bekend

2 Resultaat

Technische conditie:

	APK Afkeur	reparatie Advies	Aandacht punt	Geen gebreken
Motorruimte				V
Uitlaatsysteem				V
Aandrijving				V
Remsysteem				V
Stuurinrichting				V
Electrische installatie				V
Carrosserie / Chassis				V
Onderstel				V
Exterieur				
Front			X	V
Linkerzijde			X	V
Rechterzijde				V
Achterzijde				V
Overig				V
Interieur			X	V
Doucheruimte / Toilet				V
Bedieningsorganen cabine				V
Proefrit				V
Bijzondere beproevingen				V

code verklaring:

AF = APK afkeerpunt

RA = reparatie advies

AA = aandachtspunt

Algehele conditie

Het voertuig verkeert in een technisch goede staat.



3 Voertuig inventarisatie

	ja	nee	nvt		ja	nee	nvt
3A Voertuig							
Voertuighistorie gecontroleerd in NAP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Trendbreuk aanwezig volgens NAP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Aantal NAP mutaties							
NAP certificaat aangevraagd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Aantal voertuigsleutels		<u>8</u>					
Afstandsbediening alarm / cv	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aantal afstandsbedieningen		<u>1</u>	
Krik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Reservewiel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Thuis COMER	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EHBO uitrusting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Gearendriehoek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Gereedschapset	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
3B Voertuigpapieren							
Kentekenbewijs deel I / Ia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Kentekenbewijs deel II / Ib	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Duplicaatcode				Duplicaatcode correct	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geldig APK rapport	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Onderhoudsboekje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Onderhoudsboekje bijgewerkt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Instructieboekje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
(SCM) certificaat alarm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
3C Gas, water							
Gas aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Water aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Verswatertank		<u>> 30</u>	% gevuld				
Vuilwatertank		<u>< 1</u>	% gevuld				

Op verzoek van de opdrachtgever, klant x, is het op de voorpagina beschreven voertuig geïnspecteerd op: aanwezigheid van technische gebreken, en aanwezigheid van schade door aanrijding. Het interieur en exterieur is niet beoordeeld op gebruikssporen.

Aldus naar waarheid opgemaakt, TÜV NORD Nederland B.V.,

Naam keurmeester :

Datum : 3 november 2011

Handtekening :

4	Motorruimte	Bevinding	Cat.	Opmerking
04.01	Motor (algemeen)	ok		
04.04	Motorophanging	ok		
04.05	Motorcarter	ok		
04.06	Niveau motorolie	ok, toelichting		Tussen min. en max. op de peilstok
04.07	Vloeistofniveau koelsysteem motor	ok, toelichting		Tussen min. en max. in het voorraadreservoir
04.08	Koelsysteem antivriesbescherming	ok, toelichting		Vorstbeveiliging tot -25° Celsius
04.09	Radiator	ok		
04.10	Koelventilator	ok		
04.11	Waterpomp	ok		
04.12	Conditie Koelsysteem overig	ok		
04.13	Inlaatsysteem	ok		
04.14	Luchtfilterelement	ok		
04.16	Gas-regelstangstelsel	ok		
04.17	Brandstofsysteem	ok, toelichting		Diesel
04.18	Brandstofleidingen	ok		
04.19	Distributieriem/-ketting	ok, toelichting		Advies: Onderhouden volgens fabrieksvoorschriften
04.20	Multiriemen / V-snaren	ok		
04.21	Conditie poelies	ok		
04.22	Aircopomp	niet van toepassing		
04.23	Aircoradiator	niet van toepassing		
04.24	Vloeistofniveau ruitensproeierinstallatie	ok		
04.28	Oliesysteem overige	ok		

5	Uitlaatsysteem	Bevinding	Cat.	Opmerking
05.01	Uitlaatsysteem	ok		
05.02	Ophanging uitlaatsysteem	ok		
05.03	Uitlaatspruitstuk	ok		
05.04	Turbo	ok		
05.05	Voorpijp	ok		
05.07	Katalysator / roetfilter	ok		
05.10	Uitlaatdempers	ok		

6	Aandrijving	Bevinding	Cat.	Opmerking
06.01	Vloeistofniveau koppeling	ok		
06.02	Koppeling Speling	ok		
06.03	Transmissie	ok		Handgeschakeld
06.04	Versnellingsbak / Automaat uitwendig	ok		
06.05	Versnellingsbak / Automaat ophanging	ok		
06.06	Differentieel	ok		
06.07	Aandrijfassen / Homokineet	ok		
06.08	Cardanas / ophanglager	niet van toepassing		

7 Remmen

07.01	Vloeistofniveau remsysteem	ok, toelichting		Tussen min. en max. in het voorraadreservoir
07.02	Vochtgehalte in remvloeistof	ok, toelichting		Vochtgehalte: < 1 % (max. 3%)
07.03	Rembekrachtiger	ok		
07.04	Hoofdremlinder	ok		
07.05	Remdrukregeling	ok		
07.06	ABS / EBS	ok		
07.07	Remleidingen voor	ok		
07.08	Remslangen voor	ok		
07.09	Remschijven voor	ok		
07.10	Remklauw voor	ok		
07.11	Remvoering LV	ok, toelichting		Resterend voeringmateriaal: > 80%
07.12	Remvoering RV	ok, toelichting		Resterend voeringmateriaal: > 80%
07.13	Remleidingen achter	ok		
07.14	Remslangen achter	ok		
07.15	Remschijven achter	ok		
07.16	Remklauw achter	ok		
07.17	Wielremcilinder achter	niet van toepassing		
07.18	Remvoering LA	ok		Resterend voeringmateriaal: > 80%
07.19	Remvoering RA	ok		Resterend voeringmateriaal: > 80%

8 Stuurinrichting

08.01	Stuurbekrachtiging algemeen	ok		
08.02	Stuurservopomp/leidingen	ok		
08.03	Vloeistofniveau (servo) stuurhuis	ok		
08.04	Stuurhuis	ok		
08.05	Stuurhuis bevestiging	ok		
08.06	Stuurstangen	ok		
08.08	Spoorstangen	ok		

9 Elektrische installatie

09.01	Startmotor werking	ok, toelichting		Startspanning: 10,28 Volt.
09.02	Startmotor bevestiging	ok		
09.03	Dynamo werking	ok, toelichting		Laadspanning: 14,41 Volt Laadspanningtest: normaal
09.04	Dynamo bevestiging	ok		
09.05	Accu algehele toestand	ok		
09.06	Accu bevestiging	ok		
09.07	Accu conditie	ok, toelichting		Gemeten: 100 %
09.08	Accu laadtoestand	ok, toelichting		Gemeten: 100 %

10 Carrosserie / Chassis

10.01	Binnenzijde front	ok		
10.02	Schutbord	ok		
10.03	Binnenscherm links	ok		
10.04	Veerpootbevestiging links	ok		
10.05	Chassisbalk links	ok		
10.06	Binnenscherm rechts	ok		
10.07	Veerpootbevestiging rechts	ok		
10.08	Chassisbalk rechts	ok		
10.09	Verswatertank	ok		
10.10	Deuren / sluiting	ok		
10.11	Bodemplaat Links	ok		
10.12	Bodemplaat Rechts	ok		
10.13	Brandstoftank	ok		
10.15	Afvalwatertank	ok		

11 Onderstel

11.01	Vooras	ok	
11.02	Wielophanging voor	ok	
11.03	Veersysteem voor	ok	
11.05	Schokdempers voor	ok	
11.07	Stabilisatorstang voor	ok	
11.08	Lagering stabilisator voor	ok	
11.09	Reactie-armen voor	ok	
11.10	Vooras Fusee-kogel speling	ok	
11.11	Homokineet-koppeling aandrijfassen	ok	
11.12	Achteras	ok	
11.13	Wielophanging achter	ok	
11.14	Veersysteem achter	ok	
11.16	Schokdempers achter	ok	
11.18	Stabilisatorstang achter	ok	
11.19	Lagering stabilisator achter	ok	
11.20	Reactie-armen achter	ok	
11.23	Wiellagers voor	ok	
11.25	Wiellagers achter	ok	
11.27	Banden Fabrikaat	ok, toelichting	Continental
11.28	Banden Maat	ok, toelichting	215/70R15CP 109R
11.29	Bandenspanning	ok	
11.30	Band linksvoor profieldiepte	ok, toelichting	Profieldiepte: 8,3 mm
11.31	Band rechtsvoor profieldiepte	ok, toelichting	Profieldiepte: 8,3 mm
11.32	Band rechtsachter profieldiepte	ok, toelichting	Profieldiepte: 7,0 mm
11.33	Band linksachter profieldiepte	ok, toelichting	Profieldiepte: 7,0 mm
11.34	Velgen voor	ok, toelichting	Stalenvelg voorzien van wioldop
11.36	Velgen achter	ok, toelichting	Stalenvelg voorzien van wioldop
11.38	Electroleidingen	ok	
11.39	Gasleidingen	ok	
11.40	Waterleidingen	ok	
11.41	Opbouwbevestiging	ok	
11.42	Reservewiel	niet van toepassing	Reparatieset aanwezig
11.43	Handremkabel(s)	ok	
11.45	Uitzetpoten	ok	
11.47	Wielkeggen	niet aangetroffen	

12 Exterieur - Frontzijde

12.01	Plaatdelen	ok		
12.02	Verlichtingsunit linksvoor	ok		
12.05	Richtingaanwijzer links	ok		
12.06	Verstraler / mistlamp links	ok		
12.09	Voorbumper	ok		
12.10	Kentekenplaat / houder	ok		
12.12	Verlichtingsunit rechtsvoor	ok		
12.15	Richtingaanwijzer rechts	ok		
12.16	Verstraler / mistlamp rechts	ok		
12.19	Voorruit	ok, toelichting	AA	Steenslag
12.21	Ruitenwissers	ok		
12.22	Ruitensproeierinstallatie	ok		
12.25	Toplichten	niet van toepassing		

13 Exterieur - Linkerzijde

13.01	Plaatdelen links	ok		
13.02	Zij-richtingaanwijzer links	ok		
13.05	Voorportier	ok		
13.07	Buitenspiegel	ok		
13.08	Buitenspiegel (electr. Verstelling)	ok		
13.18	Reflectoren / zijmarkeringslichten	ok		
13.19	Zijwand	ok		
13.22	Electrische aansluiting	niet van toepassing		
13.23	Ventilatioosters	niet van toepassing		
13.24	Gasfles kast	ok, toelichting	AA	Gas doorvoerleiding afkitten, vastzetriem repareren

14 Exterieur - Rechterzijde

14.01	Plaatdelen rechts	ok		
14.02	Zij-richtingaanwijzer rechts	ok		
14.05	Voorportier	ok		
14.07	Buitenspiegel	ok		
14.08	Buitenspiegel (electr. Verstelling)	ok		
14.18	Reflectoren / zijmarkeringslichten	ok		
14.19	Zijwand	ok		
14.20	Zonnescherm	ok		
14.22	Electrische aansluiting	ok		
14.23	Ventilatioosters	ok		
14.25	Gasfles kast	niet van toepassing		

15 Exterieur - Achterzijde

15.01	Achterraam	niet van toepassing		
15.07	Kentekenplaat / houder	ok		
15.08	Kentekenplaatverlichting	ok		
15.10	Plaatwerk	ok		
15.11	Achterlichten links	ok		
15.12	Achterlichten rechts	ok		
15.13	Achterbumper	ok		
15.14	Trekhaak	niet van toepassing		
15.15	Stekkerdoos	niet van toepassing		
15.16	Hulpkoppeling	niet van toepassing		
15.17	Toplichten	ok		
15.18	Reflectoren	ok		

16 Exterieur - Overig

16.01	Dak	ok		
16.02	Schuifdak / dakluik	ok		
16.09	Dak ventilatie	ok		
16.10	Alkoof	niet van toepassing		

17 Interieur

17.01	Interieur algemeen	ok		
17.06	Bestuurdersstoel	ok		
17.07	Passagierstoel	ok		
17.08	Veiligheidsgordel voor	ok		
17.09	Armsteun(-en) voor	ok		
17.23	Elektrische installatie	ok		
17.24	Board-accu conditie	ok, toelichting		Accu conditie 100%
17.25	Koelkast	ok		
17.26	Kachel / Standverwarming	ok		
17.27	Kook eenheid	ok		
17.35	Kranen	ok		
17.36	Water boiler	ok		
17.37	Bodem / tussenbodem	ok		

18 Doucheruimte / Toilet

18.01	Douche	ok, toelichting	AA	Verlichting brandt niet
18.06	Waterafvoer	ok		
18.07	Kitnaden	ok		

19 Bedieningsorganen cabine

19.01	Stuurslot / stuurwiel	ok		
19.02	Claxon	ok		
19.03	Clignoteur	ok		
19.04	Bediening verlichting	ok		
19.05	Ruitenwisser / sproeier bediening	ok		
19.06	Cruise control	niet van toepassing		
19.07	Instrumentenpaneel	ok		
19.08	Dashboardverlichting	ok		
19.09	Hoogteverstelling koplampen	ok		
19.10	Middenconsole	ok		
19.11	Boordcomputer	ok		
19.12	Verwarming	ok		
19.13	Ventilator	ok		
19.14	Airconditioning	niet van toepassing		
19.15	Standverwarming	niet van toepassing		
19.16	Achterrautverwarming	niet van toepassing		
19.17	Waarschuwingsinstallatie	ok		
19.18	Autoradio / cass / CD	ok, toelichting		Niet functioneel getest
19.19	Navigatiesysteem	niet van toepassing		
19.21	Handrem bediening	ok		
19.22	Versnellingspook	ok		
19.23	Rempedaal	ok		
19.24	Koppelingspedaal	ok		
19.25	Gaspedaal	ok		
19.26	ABS / ESP	ok		
19.27	Airbag uitschakeling pass.zijde	niet van toepassing		
19.28	Centrale portiervergrendeling	ok		
19.29	Electrische raambiedening	ok		
19.30	Diefstalarminstallatie	ok, toelichting		Org. Startbokkering

20 Proefrit

20.01	Stuurslot	ok		
20.02	Motor starten	ok		
20.03	Waarsch. / controlelampjes oliedruk	ok		
20.04	Waarsch. / controlelampjes handrem	ok		
20.05	Waarsch. / controlelampjes ABS	ok		
20.06	Waarsch. / contr.lampje dynamo	ok		
20.07	Waarsch. / controlelampjes clignoteur	ok		
20.08	Waarsch. / controlelampjes	ok		
20.09	Waarsch. / controlelampjes dimlicht	ok		
20.10	Waarsch. / controlelampjes grootlicht	ok		
20.12	Waarsch. / contr.lampje voorgloeien	ok		
20.14	Werking instrumenten snelheidsmeter	ok		
20.15	Werking instrumenten toerenteller	ok		
20.16	Werking instrumenten koelwater temp.	ok		
20.17	Werking instrumenten oliedrukmeter	niet van toepassing		
20.18	Werking instrumenten brandstofmeter	ok		
20.19	Motor accelereren	ok		
20.20	Koppeling werking	ok		
20.21	Schakeling transmissie	ok		
20.22	Voetrem werking	ok		
20.23	Voetrem pedaalspeling	ok		
20.24	Voetrem pedaalweg	ok		
20.25	Handrem werking	ok		
20.26	Besturing speling	ok		
20.27	Besturing gangbaarheid	ok		
20.28	Besturing rechtuitrijden	ok		
20.29	Besturing middenstand	ok		
20.30	Rijgeluiden motor	ok		
20.32	Rijgeluiden aandrijflijn (muv. Motor)	ok		
20.39	Rijgeluiden overig	ok		
20.40	Koplamphoogteregeling	ok		
20.41	Verwarming / ventilatie	ok		
20.42	Airconditioning	ok		
20.43	Standverwarming	niet van toepassing		
20.44	Chauffer- / Bijrijdersstoel	ok		
20.45	Stoelverwarming	niet van toepassing		

21 Bijzondere beproevingen

21.04	Beproeving remsysteem	ok		
21.05	Beproeving schokdemperwerking	ok		
21.08	Vochtmeting interieur (tot 22% = droog)	ok, toelichting		Hoogst gemeten vochtpercentage: 4%

Foto linksvoor



Foto rechtsachter



Foto instrument



Foto motorruimte



Foto interieur voor



Foto interieur achter

